

Der überwiegende Teil der Autohersteller empfiehlt, die Klimaanlage im Auto alle zwei bis drei Jahre warten zu lassen, da selbst bei einer gut funktionierenden Klimaanlage jährlich zwischen 60 und 130g Kühlmittel entweichen kann. Ist zu wenig Kältemittel oder Kompressoröl enthalten, führt dies zu defekten Anlagen mit enorm hohen Reparaturkosten. Zudem kommt es zu einer unangenehmen Geruchsbildung durch Pilz- und Schimmelbefall.



Bei einer Wartung durch Auto Katthöfer wird die Anlage komplett gecheckt und eine Prüfung der Dichtheit vorgenommen. Desweiteren werden die Lüftungs- und Heizungskanäle gereinigt und desinfiziert. Hierbei wird ein spezieller Reiniger verwendet, der einen angenehmen Duft hinterlässt und der Bildung von neuen Verunreinigungen vorbeugt. Es werden die Kühlmittel aufgefüllt und der Druck geprüft. Außerdem wird der Innenraumfilter gecheckt. Dieser wird während der Fahrt von Pollen und Staub verstopft und muss regelmäßig ausgewechselt werden.

Auch die Überprüfung des Verdampfers ist sinnvoll. Im Verdampfer wird das flüssige Kühlmittel gasförmig und es entsteht Kälte. Die vorbei strömende Luft wird abgekühlt und in das Wageninnere geleitet. Am Verdampfer kann es durch die niedrigere Temperatur zur Bildung von Kondenswasser kommen, was ein Biotop für Bakterien und Pilze ist. Ob ein Wechsel notwendig ist, erkennt man daran, dass es anfängt unangenehm zu riechen.